

Objekt	Lindenallee 36, 17214 Alt Schwerin	Datum	16.07.2024
--------	------------------------------------	-------	------------



Legende
FZ - Faserzement
DZ - Dachziegel
BS - Bitumenschindel
BSB - Bitumenschweißbahn
SCH - Schiefer
DBK - Dachbahn Kunststoff
MD - Metallddeckung
PRK - Pfosten Riegel Konstruktion
PVC - Kunststoffplatten
BW - Bitumenwellplatten
SD - Steildach
FD - Flachdach
TF - Teilfläche
Zahl - Zuordnung Flächen
Variable - Angabe Schaden

Lfd-Nr / Name	Art	Anzahl	Sparren	Traufe	First	TF	Abzug	SD Gesamt	FD Gesamt	Bemerkungen
① Hauptdach	DZ	2	9,80	32,70	24,20	557,62	60,80	496,82		Inspektion + Aufmaß
② Walm	DZ	2	8,70	14,20		123,54		123,54		Inspektion + Aufmaß
③ Giebeldach	DZ	2	6,70		4,90	65,66		65,66		Inspektion + Aufmaß
④ Hauptdach TRH 1	DZ	2	3,90	2,60	3,50	23,79		23,79		Inspektion + Aufmaß
⑤ Dach Anbau TRH2	DZ	1	2,50	5,00		6,25		6,25		Inspektion + Aufmaß
Dach Anbau TRH2	DZ	1	3,00	2,00		6,00		6,00		Inspektion + Aufmaß
Dach Anbau TRH2	DZ	1	5,20	2,00		10,40		10,40		Inspektion + Aufmaß
⑥ Mansarde	DZ	2	3,50	32,70		228,90	96,50	132,40		Inspektion + Aufmaß
⑦ Terrasse	BSB	1	4,00	9,50		38,00			38,00	Dachrinnen + Einläufe gereinigt
⑧ Schuppendach	PVC	1	5,00	3,00		15,00			15,00	Dachrinnen + Einläufe gereinigt
⑨ Verbindungsgang	BSB	1	1,90	13,90		26,41			26,41	Gully gereinigt, Anschlüsse geprüft

[illegible]